

# 【緊急告知】

平成30年5月から、  
エアバッグのリコール未改修の場合、  
車検が通らなくなります！  
早急にリコール作業を受けて下さい。

そのままお乗りいただくと大変危険です。  
一刻も早い改修をお願いします。  
—交通事故でエアバッグが異常破裂した事例—



写真：  
エアバッグが異常破裂し  
内部の金属部品が飛び  
散り、バッグの中央部が  
大きく裂けている状態

## ● 対象車種 ●

タカタ製エアバッグを搭載した

- いすゞ コモ
- SUBARU インプレッサ、レガシィ
- ダイハツ ミラ、ハイゼット など4車種
- トヨタ・レクサス ヴォクシー、カローラ、SC430 など25車種
- 日産 エクストレイル、フーガ など14車種
- ビー・エム・ダブリュー E46、3シリーズ (318i、320i など) 11種
- ホンダ フィット、アコード など31車種
- マツダ RX-8、アテンザ など5車種
- 三菱 ランサー、アイ など4車種

下記の検索システムまたは各メーカーの専用ウェブサイトより、リコールが対象となっていないかご確認ください。

### リコール検索システム

リコール情報検索アプリ **検索**



国産四輪車(乗用車・大型車)と国産二輪車について、車検証のQRコードを読み取ってリコールの対象になっていないか確認できるツールです。



専用アプリは、App Storeからダウンロードできます。



専用アプリは、Google Play"ストアからダウンロードできます。



(注) ビー・エム・ダブリューは対応しておりません。

### リコール専用ウェブサイト

右のQRコードを読み込むと各メーカーのリコール対象車検索ページやお問合せ先をご確認いただけます。



<http://airbag-recall.jp/me.html>

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

### 各自動車メーカーお問合せ先

いすゞ自動車株式会社	0120-119-113
ダイハツ工業株式会社	0800-500-0182
トヨタ自動車株式会社	0800-700-7700
レクサス	0800-500-5577
日産自動車株式会社	0120-941-232

ビー・エム・ダブリュー株式会社	0120-954-018
株式会社SUBARU	0120-412-215
本田技研工業株式会社	0120-112-010
マツダ株式会社	0120-386-919
三菱自動車工業株式会社	0120-324-860



国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



軽自動車検査協会

Light Motor Vehicle Inspection Organization

ISUZU



SUBARU



DAIHATSU



TOYOTA



LEXUS



HONDA



MAZDA



MITSUBISHI MOTORS